



COMUNE DI MONSUMMANO TERME

PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E URBANISTICHE

Denominazione:	Cimitero Comunale Montevettolini, ala storica e nuovi colombari	Zona	C
Località:	Montevettolini	Codice identificativo:	57
Via/Piazza:	Via delle Pietraie snc	Rif. Catasto:	f. 19 p. s.
Funzione principale:	Religioso	Vincoli sull'immobile:	1089/39 x legge
Proprietà:	Comunale	Gestione	Pubblica
Frequenza:	Media		
Categoria	Attrezzature pubbliche di interesse comune		

Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA
PERSONE CIECHE
PERSONE SORDE

Accessibile con accompagnatore


Accessibile con accompagnatore

Accessibile in autonomia

Vista dell'edificio



Inquadramento territoriale



A1 – Spazio esterno accesso principale

	Attributo	Quantità
1) Collegamento in prossimità con mezzi pubblici e distanza m:	No	
2) Descrizione percorso parcheggio-accesso edificio: Da piazzale con fondo in ghiaia, ad uso esclusivo della struttura		
3) Posti auto totali:	≤ 30	
4) Presenza di posti riservati e numero	No	
5) Segnalazione del parcheggio riservato	No	
6) Dimensioni del parcheggio riservato in cm	Larghezza	
	Lunghezza	
	Fascia	
7) Collegamento parcheggio-percorso	Complanare	
8) Tipologia del percorso:	Senza marciapiede	
9) Larghezza del percorso in cm Pavimentazione:	> 150 cm No	
10) Qualità Pavimentazione Tipologia Pavimentazione	Sconnessa Ghiaia	
11) Dislivelli e altezza in cm	> 2,5 non raccordati	
12) Pendenze in %:	Si	2,00%
13) Ostacoli:	Si	
14) Tipologia ostacoli:		
15) Presenza di rampe lungo il percorso e codice riferimento	Si	H1, H2 ...
16) Presenza di scale lungo il percorso e codice riferimento	Si	

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Stallo per disabile e relativa segnaletica	€ 990,00
--	----------

B1 – Accesso principale

	Attributo	Quantità
1) La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 150 cm	Si	
2) La larghezza utile di passaggio (LUP) della porta d'accesso è almeno uguale o superiore a 90 cm?	Si	>90
3) Larghezza utile di passaggio doppia anta	Si	
4) Dislivello di ingresso in cm:	Si	
	Gradini n.	
	Scala n.	
	Rampetta Largh. cm	
	Rampetta pend. %	
5) Superamento del dislivello:	Ascensore	Si
	Servoscala	Si
	Elevatore	Si
	Rampa (indicare rif.)	
6) La finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?	Si	
	Anta unica	Si
	Anta doppia	Si
	Apertura esterna	Si
7) Caratteristiche porte d'ingresso:	Apertura interna	Si
	Apertura automatica	Si
	Bussola	Si
	Girevole	Si
8) Vi sono campanello e/o citofono e altezza da terra in cm	Si	
9) É presente un corrimano e altezza da terra in cm	No	

Note

Settore antico del cimitero di Montevettolini. Vi è un accesso diretto da piazzale con pavimentazione in ghiaia priva di segnaletica per lo stallo delle autovetture. Non vi sono percorsi dedicati ai pedoni. La pavimentazione in ghiaia non è di facile fruizione da parte dei portatori di handicap. La struttura è comunque visitabile con assistente, perlomeno nel settore centrale.

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

C1 – Accesso secondario NON PRESENTE

	Attributo	Quantità
1) La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 150 cm	Si	
2) La larghezza utile di passaggio (LUP) della porta d'accesso è almeno uguale o superiore a 90 cm?	Si	
3) Larghezza utile di passaggio doppia anta	Si	
4) Dislivello di ingresso in cm:	Si	
	Gradini n.	
	Scala n.	
	Rampetta Largh. cm	
	Rampetta pend. %	
5) Superamento del dislivello:	Ascensore	Si
	Servoscala	Si
	Elevatore	Si
	Rampa (indicare rif.)	
6) La finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?	Si	
	Anta unica	Si
	Anta doppia	Si
	Apertura esterna	Si
7) Caratteristiche porte d'ingresso:	Apertura interna	Si
	Apertura automatica	Si
	Bussola	Si
	Girevole	Si
8) Vi sono campanello e/o citofono e altezza da terra in cm	Si	
9) É presente un corrimano e altezza da terra in cm	No	

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

D1 – Funzione interna – Tombe a raso, settore storico

		Attributo	Quantità
1)	Localizzazione della funzione, piano:	Piano terra	
2)	Larghezza utile di passaggio porte interne LUP (80cm) in cm		>90
3)	Altezza maniglie porte (85-95 cm) in cm		
4)	Altezza maniglie finestre (100-130 cm) in cm		
5)	Altezza parapetti (100 cm) in cm		
6)	Larghezza minima percorsi interni (100 cm) in cm		
7)	Lunghezza massima percorsi interni (>10 mt occorre spazio manovra) in cm		
8)	Dislivelli interni, altezza in cm	> 2,5 non raccordati	
	Gradino	Si	2
	Scala	No	
9)	Collegamenti interni e riferimenti:	Servoscala	No
		Ascensore	No
		Rampa	No
		Elevatore Verticale	No
10)	È presente bancone/biglietteria e altezza minima da terra (almeno una parte deve avere altezza ≤ 90 cm).	No	
11)	Percorsi tattili	No	
	Tipologia percorsi tattili	xxxxx	
12)	Spazi di attesa	No	
	Tipologia spazi di attesa	xxxxx	
13)	È presente un corrimano (se Si indicare l'altezza)	No	
14)	Codice riferimento bagni se presenti	-	

Note

Il Cimitero di Montevettolini, nella ala storica presenta una sezione con tombe prevalentemente a raso. I percorsi tra le tombe, completamente inghiaciati, presentano numerosi avvallamenti.

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Rampa per superamento ostacolo (2 gradini) - Interventi di sistemazione dei percorsi, con eliminazione dei numerosi avvallamenti e risistemazione della ghiaia	€ 3.000,00
--	------------

D1 – Funzione interna – Tombe a raso, settore colombari

		Attributo	Quantità
1)	Localizzazione della funzione, piano:	Piano primo	
2)	Larghezza utile di passaggio porte interne LUP (80cm) in cm		>90
3)	Altezza maniglie porte (85-95 cm) in cm		
4)	Altezza maniglie finestre (100-130 cm) in cm		
5)	Altezza parapetti (100 cm) in cm		
6)	Larghezza minima percorsi interni (100 cm) in cm		
7)	Lunghezza massima percorsi interni (>10 mt occorre spazio manovra) in cm		
8)	Dislivelli interni, altezza in cm	> 2,5 non raccordati	
	Gradino	No	
	Scala	Si	13
9)	Collegamenti interni e riferimenti:	Servoscala	No
		Ascensore	No
		Rampa	No
		Elevatore Verticale	No
10)	È presente bancone/biglietteria e altezza minima da terra (almeno una parte deve avere altezza ≤ 90 cm).	No	
11)	Percorsi tattili	No	
	Tipologia percorsi tattili	xxxxx	
12)	Spazi di attesa	No	
	Tipologia spazi di attesa	xxxxx	
13)	È presente un corrimano (se Si indicare l'altezza)	No	
14)	Codice riferimento bagni se presenti	-	

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Installazione di servoscala

E2 – Collegamenti verticali – settore colombari

	Attributo	Quantità
1) É presente un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio che rispetta le normative vigenti sull'accessibilità?	No	
2) Se non è presente un sistema di sollevamento a norma, indicare, tipologia sollevamenti necessario	Servoscala	1
3) L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 140 cm profondità x 110 cm larghezza	No	
4) la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni di 80 cm ed è posta sul lato corto		
5) E' necessario dotare il corpo scala di un corrimano posto ad altezza compresa tra 90 centimetri e 1 metro e realizzato con materiale resistente e non tagliente; se le rampe di scale sono di larghezza superiore a 1,80 metri, il corrimano è installato su entrambi i lati. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo è prolungato di 30 centimetri oltre il primo e l'ultimo gradino. Il corrimano su parapetto o parete piena è distante da essi almeno 4 centimetri.	No	
6) E' opportuno prevedere, un secondo corrimano ad altezza di 75 cm per i bambini (in caso di utenza prevalente di bambini).	No	
7) Il corrimano su parapetto o parete piena è distante da essi almeno 4 centimetri.	Si	
8) La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 80 cm, indicare dim.	Si	

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Inserimento di servoscala	€ 6.500,00
---------------------------	------------

F1 – Ascensore NON PRESENTE

	Attributo	Quantità
1) Localizzazione ingresso principale-ascensore privo di ostacoli:	No	
2) Spazio di manovra esterno (140x140cm) in cm	Larghezza	
	Profondità	
	Larghezza (80 cm)	
3) Dimensioni cabina (80x120cm) in cm:	Profondità (120 cm)	
	Porta (75 cm)	
	Si	
4) Presenza di corrimano	Si	
5) Porta con apertura automatica:	Si	
6) Altezza bottoniera: (80-120cm) in cm		
7) Distanza bottoniera dalla porta (35cm) in cm		
8) Segnaletica per non vedenti (Braille-sonora)	Si	

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

--	--

G1 – Scale – vedi nota

	Attributo	Quantità
1) Larghezza rampe scala minima (120cm) in cm		120
2) Con larghezza >180 cm presenza di corrimano su entrambi i lati	Si	
	N. per rampa (10/13)	13
3) Gradini con rapportoalzata/pedata (62/64)	Alzata in cm	17
	Pedata in cm	33
4) Gradini con disegno a spigoli arrotondati	No	
5) Gradini con pedata antisdrucchiolo	No	
6) Presenza di segnaletica inizio/fine rampa (dist. 30 cm) in cm	No	
Presenza di parapetto	No	
7) Altezza parapetto (h 100 cm) in cm		
Sfera parapetto (10 cm) in cm		
Presenza di corrimano	Si	
8) Corrimano singolo (90-100 cm) o doppio (75 cm) e altezza in cm	Singolo	
9) Presenza di illuminazione artificiale comando al buio	No	
10) Presenza di illuminazione abbagliante	No	

Note

Percorso non esaminato, il settore inferiore è meglio raggiungibile utilizzando altro percorso

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Predisposizione di segnaletica inizio/fine rampa	€ 100,00
--	----------

H1 – Rampa NON PRESENTE

	Attributo	Quantità
1) Dislivello rampa (max 320cm) in cm		
2) Numero di tratti		
3) Dimensioni rampa (Largh. 90 1P – 150 2P)	Larghezza in cm	
	Lunghezza tot in cm	
	Pendenza %	
4) Presenza di corrimano e relativa altezza (h. 90-100cm) in cm	Si	
5) Presenza cordolo laterale (h. 10cm) in cm	Si	
6) Presenza di ripiano orizzontale (150x150 – 140x170) in cm	Si	

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

11 – Servizi igienico NON PRESENTE

	Attributo	Quantità
1) Localizzazione, piano:		
1) Percorso di accesso al servizio igienico privo di ostacoli:	Si	
Il servizio igienico ha caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa? (100 cm per l'accostamento laterale al wc, 80 cm davanti al lavabo e porta con luce netta di 80 cm)	Si	
2) Presenza lavabo	Si, con colonna	
3) Altezza Lavabo (h 80 cm) in cm		
Spazio fronte lavabo		
4) Presenza di rubinetti a leva clinica o fotocellula	Si	
Presenza WC	Si	
Distanza laterale (min. 40 cm)		
5) Accostamento (min. 100 cm)		
Spazio fronte WC (75-80 cm)		
Altezza WC (45-50 cm)		
Presenza di doccetta	Si	
Presenza bidet	Si	
Distanza laterale (min. 40 cm)		
6) Accostamento (min. 100 cm)		
Spazio fronte bidet (75-80 cm)		
Altezza bidet (45-50 cm)		
7) Caratteristiche dei corrimano (h.80cm) (accostamento >40cm)	Altezza Accostamento	
8) Presenza di campanello d'allarme	Si	
9) Presenza luce di emergenza	Si	
10) Altezza interruttori in cm		
11) Presenza di attrezzatura per bambini (fasciatoio, panchetto, mensola)	Si	
12) Esistono docce accessibili fornite di seggiolino e erogatore a telefono (palestre/scuole obbligatorie)	Si	
	Sostituzione WC	No
	Spostamento WC	No
	Sostituzione Lavabo	No
	Spostamento lavabo	No
	Rialzo WC	No
13) Adeguamenti necessari	Porta	No
	Doccia	No
	Doccetta	No
	Maniglione	No

Comune di Monsummano Terme

Programma d'intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche e urbanistiche

Specchio	No
Campanello	No
Luce emergenza	No

Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Riepilogo costi sommari interventi

A1	Stallo per disabile e relativa segnaletica	€ 990,00
B1		
C1		
D2	Rampa per superamento ostacolo (2 gradini) - Interventi di sistemazione dei percorsi, con eliminazione dei numerosi avvallamenti e risistemazione della ghiaia	€ 3.000,00
E2	Inserimento di servoscala	€ 6.500,00
F1		
G1	Predisposizione di segnaletica inizio/fine rampa	€ 100,00
H1		
I1		
TOTALE COSTI SOMMARI		€ 10.590,00